



2023-02-02

598 22 VIMMERBY

VAT-nr: .

Sida 1

INGSTRÖM BYGG & MONTAGE AB

598 72 SÖDRA VI
SVERIGE

Referens:

Chassinr: 6FPPXXMJ2PDA33118



Reg-nr	Märke-Modell	År	Mätst
TEU899	FO RANGER	13	196146

Arbetsorder: 14102450 Skapad: 22-10-17 Bokad till: 23-01-25

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
--------	-------------	-------	-------	--------

JOBB 1

Kundanmärkning

BILEN VARNAR FÖR DRIVLINAN KUGGHJUL LYSER I DISPLAY

SATT FELKOD PÅ AIRFLOW TO HIGH

BILEN BLIR SLÖ KÄNNS SOM ETT NÖDLÄGE.

KAN VARA DAX FÖR SERVICE.

Mekanik: Kopplat på batteriladdare. startad IDS och kontrollerar

Felkoder. Cyl 2 och 4 glödstift trasiga. Byte av alla fyra glödstift

krävs. När dom ska bytas ska PCM uppdateras. Intercooler sprucken och

måste bytas.

Dags för service inkl multirem och löphjul.

Övrigt

Å: Bytt multirem samt spännare.

Bytt fyra glödstif + programmerat PCM.

Bytt intercooler.

Raderat felkoder.

Provkört bilen U/A.

MOTORKONTROLL			1400.00
FDS2000, ANSLUTNING/KOMM. DIAG			600.00
NOSVERKTY			
FDS2000, WDS OMPROGR. PCM-STYR			600.00
DO			
TURBO, B & D LADDLUFTKYLAR			2200.00
GLÖDSTIFT, B & D (ALLA			1800.00
EXTRA DRIVREM, B & D (EN			2000.00
EXTRA DRIVREM, BYTE (MED SERVI			1800.00
CE			
SUMMA ARBETE			
1717631 GLÖDSTIFT	4.0	280.00	10400.00
2005608 MELLANKYLARE	1.0	5607.00	1120.00
			5607.00



INGSTRÖM BYGG & MONTAGE AB

598 72 SÖDRA VI

SVERIGE

Referens:

Chassinr: 6FPPXXMJ2PDA33118



Reg-nr	Märke-Modell	År	Mätat
TEU899	FO RANGER	13	196146

Nummer	Beskrivning	Antal	Apris	Belopp
1885699	KILREM	1.0	1009.00	1009.00
2052516	SP NNRULLE	1.0	353.00	353.00
1895944	SP NNRULLE	1.0	1290.00	1290.00
	SUMMA MATERIEL		9379.00	
	SUMMA JOBB 1 EXKL MOMS		19779.00	
	SUMMA JOBB 1 INKL MOMS		24723.75	

SUMMA EXKL MOMS	
MOMS 25.00% PÅ 19779.00	19779.00
ÖRESUTJÄMNING	4944.75
SUMMA ATT BETALA (SEK)	0.25
	24724.00

KOSTNAD PER MÅNAD BMW CARD
3 MÅN 8,270 SEK
6 MÅN 4,174 SEK

FORDONET EMOTTAGET OCH DEBITERING GODKÄNNES.

SIGNATUR:.....